



**APROB ADMITEREA
INVESTITOR**

**PREȘEDINTE,
DUMITRU BUZATU**

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE
la terminarea lucrărilor**

Nr. 1 din 10.05.2018

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției Închiderea depozitelor urbane existente în județul Vaslui – Huși, Negrești și Bârlad din cadrul Proiectului: Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui, lucrări executate în cadrul Contractului nr. 7956 din 30.10.2012, încheiat între Județul Vaslui și S.C. Transmir S.R.L.

ÎNCHIDEREA DEPOZITULUI URBAN EXISTENT BÂRLAD, JUDEȚUL VASLUI

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:
 - adresa administrativă – strada Trestiana, municipiul Bârlad, județul Vaslui
 - număr cadastral/număr topografic
 - număr carte funciară
2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 65/13.11.2012 și în baza Autorizației de construire nr. 15/23.02.2016, eliberate de Consiliul județean Vaslui, cu valabilitate până la data: 23.02.2019.
3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: 04.04.2018 până la data: 10.05.2018, fiind formată din:
Președinte: Vieru Mariana – Director Executiv, Direcția Tehnică - Consiliul Județean Vaslui;
Membri:
 - Livioara Lupașcu - specialist în domeniu - comisar, Reprezentant al Gărzii Naționale de Mediu, Serviciul Comisariatul Județean Vaslui, pentru depozitul Bârlad;
 - Manolache Corneliu - specialist în domeniu – consilier, Direcția Urbanism/Consiliul Județean Vaslui;
 - Dudău Alexandru - specialist în domeniu – consilier, Direcția Tehnică/Consiliul Județean Vaslui;
 - Crăescu Tiberiu Cezar – inspector în Construcții - Reprezentant din cadrul Inspectoratului Județean în Construcții Vaslui, pentru depozitul neconform Bârlad;
4. Au mai fost prezenți:
 - Boambă Marius – Reprezentant al Antreprenorului SC Transmir SRL
 - Ștefănescu Cristian - Reprezentant din partea proiectantului C&E Consulting und Engineering

5. Secretariatul a fost asigurat de Alexandrov Mariela - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile 2.3, 3.2, 6.1, 1 cu Autorizația nr. 00025585 și pentru domeniile 10, 10, 8.2, 7, 5.4, cu Autorizația nr. 00021075

6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

6.1. Capacități fizice realizate

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurărilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal;

Nu este cazul

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal.

Nu este cazul

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele.

Nu este cazul

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de **7.530.172,46 lei** (fără TVA).

6.6. Perioada de garanție 12 luni

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.):

Nu este cazul

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

■ admiterea recepției la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

Lucrările executate respectă prevederile din proiectul tehnic de execuție și autorizație de construire.

10. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 10.05.2018, în 5 exemplare.

11. Alte mențiuni

Nu este cazul

Comisia de recepție:

Președinte: Inginer Vieru Mariana: 

Membri:

- Am verificat respectarea legislației de mediu
impusă conform Acordului de mediu nr.
12.1.12.11.2009.*
- Comisar - Livioara Lupașcu: 
 - Inginer - Manolache Corneliu: 
 - Inginer - Dudău Alexandru: 
 - Inspector în Construcții - Crăescu Cezar: 



Secretar comisie

- Inginer Alexandrov Mariela:



Alți participanți:

Proiectant:

Ștefănescu Cristian



Executant:

Boambă Marius

